

RAPPORT D'INTERVENTION

Client : **MEURILLON** Contrat : Ponctuel
Responsable : Mr **CHRISTOPHE BENOIST** Adresse **25 Rue de l'Industrie - 38490 Les Abrets**
Atelier : **38490 Les Abrets**

TYPE INTERVENTION

Nettoyage des extractions d'une ligne de production à plusieurs points d'aspirations de diamètres très variés.
Intervention assistée par caméra endoscopique
Aucun historique de nettoyage périodique.
Création de trappes étanches.
Nettoyage mécanique : Ramassage manuel des accumulations
Ramonage mécanique
Aspiration finale

RAPPORT

Souillure sur l'ensemble des surfaces des gaines, elle se colle aux parois de la gaines
Accumulations sérieuses sur toutes les lignes horizontales
Malgré l'épaisseur des accumulations, les souillures restent volatiles
L'intégralité du circuit a pu être nettoyé

Un nettoyage périodique est conseillé
Périodicité à déterminer selon encrassement à venir

PJ : Photos taille réelle

Prévisualisation photos